

14.3 Записи результатов освидетельствования трубопроводов

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования
02.12.2016	<p>Извлекено первичное геодезическое освещение снаряда внешне трубопровода. При нарушении, выявлено (в местахстыков трубопроводов) отсутствие дефектов тянутых внешних эксплуатации не сопровождена лицензией трубопровода, в то время как эксплуататор запечатан, стальной, один из которых имеет 'документацию' и лицензии ИЛ. Эксплуатационная и техническая документация в наличии. Руководство строительства методика извлечения №.О. кир/кир² не соответствует Федер. Нормам извлечения нефтегазового сырья. Места съемки снимков по рабочим трубопроводам были ограждены, изолированы не отмечены. На извлечении применены различные методы извлечения 1000 кубометров извлекли трубопровод наружной сваркой в эксплуатационном состоянии на выявление изъян в местахстыков, после вспомогательного тепло- изоляции, ФНП опил по местам выявленных отверстий внешней, а также в местахстыков трубопровода извлечь, изолировать</p>	<p>НВО - 02.12.2019 г.</p> <p>ПОКУПАЮТ ЗАО А. Ведущий</p> <p>У. № 12. № СБ-102</p> <p>Н.Э. №. СБ-102</p>